

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1382009	Bejelentő megírta, hogy egy kerékpárúton található vízvezető rács eldugult, ami miatt az esővíz nem tud elfolyni és kérte annak kitisztítását.	lezárt	Válaszában az eljáró szerv, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala arról tájékoztatott, hogy a Dózsa György úton, a Guttenberg köz és a Kerpely hotel közötti rácsfedelű vízvezető folyókát kitisztította.