

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1337831	<p>Bejelentő kifogásolja, hogy Budapest XXII. kerület Rózsakert utcában Nagytétényi út-Rákóczi út közötti szakaszon a 40-es sebességkorlátozás és zebra ellenére a nap minden szakaszában rengeteg a gyorsajtó. A sebesség korlátozást jelző tábla eltűnt.</p>	lezárt	<p>Budapest XXII. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatta a bejelentőt, hogy az elkövetkező időszakban a sebességellenőrzési tervek elkészítésénél figyelembe veszi a jelzést. Felhívta a figyelmet, hogy a sebességkorlátozó tábla pótlására, illetve kihelyezésére a Budapest Közút Zrt. rendelkezik hatáskörrel.</p> <p>Budapest Főváros Főjegyzője a tárgyi útszakasz forgalmi rendjének vizsgálatára felkérte a forgalomtechnikai kezelői feladatokat ellátó Budapest Közút Zrt.-t. A kezelő megállapította, hogy ezen útszakaszon az útpálya ívviszonyai miatt továbbra is indokolt a korábban bevezetett 40 km/h sebességkorlátozás fenntartása. A vizsgálat idején, a helyszínen azonban csak „a veszélyes kanyarulat” tábla volt fellelhető, ezért a hiányzó sebességkorlátozó táblák pótlása érdekében a Zrt. megtette a szükséges intézkedéseket.</p>