

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1462141	Bejelentő megírta, hogy egy Pest vármegyei településen kialakított sebességcsökkentő megoldás (fekvőrendőr), nem működik megfelelően, mert az autósok a közeli óvoda melletti murvával borított útpadka felől kikerülnek. A kövek szóródása, mind a gyalogosokat, mind az óvodásokat veszélyezteti.	lezárt	Az ügyben megkeresett Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal a közérdekű bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a hivatkozott sebességcsillapító küszöb megépítésének az volt a célja, hogy az arra közlekedő gépjárműveket lassabb haladásra kényszerítse az óvoda közelsége miatt. Sajnálatos módon egy-két gépjárművezető valóban a sebességcsillapító kikerülésével a padkán hajtva közlekedik lassítás nélkül, ezzel balesetveszélyes helyzetet idéz elő. Az Önkormányzat – a bejelentett probléma megoldása érdekében - a szerződéses kivitelező partnerétől megrendelte a forgalomcsillapító műtárgy vonalában sávós terelőtábla létesítését, ezzel megakadályozható a műtárgy kikerülése.