

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1366206	<p>Bejelentő megírta, hogy az általa megjelölt helyen egy betonszállító mixerből - az elfordulásakor a kanyaríven való kifelé dőlés miatt - több alkalommal beton ömlött ki aszfaltburkolatra.</p> <p>Bejelentő álláspontja szerint az útszakasz balesetveszélyessé vált.</p>	lezárt	<p>Válaszában az eljáró szerv, Szombathely Megyei Jogú Város jegyzője az alábbiak szerint tájékoztatott.</p> <p>A bejelentés alapján a Szombathely, Csaba úti felüljáró területét megvizsgálta és megállapította, hogy az aszfalt burkolatra kifolyó, majd azon megkötött beton a felüljáró használhatóságát, állapotát, illetve a forgalom biztonságát nem befolyásolja.</p> <p>Szombathely Megyei Jogú Város jegyzőjének tájékoztatása szerint a burkolaton lévő szennyeződés eltávolításáról az Önkormányzat gondoskodni fog.</p>