

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1348626	<p>Bejelentő megírta, hogy Budapest egyik forgalmas útvonalán – a Bécsi úton – az útburkolati jelek nagymértékben megkoptak. Bejelentő álláspontja szerint a közlekedés biztonsága szempontjából az útburkolati jeleknek megfelelően láthatónak kell lenniük.</p>	lezárt	<p>Válaszában az eljáró szerv, Budapest Főváros Főjegyzője az alábbiak szerint tájékoztatót.</p> <p>A fővárosban a Budapest Közút Zrt., mint eljáró közútkezelő végzi a forgalomtechnikai üzemeltető feladatokat, ennek részét képezik az útburkolati jelek fenntartási munkái is.</p> <p>A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Közút Zrt közötti közszolgáltatási szerződés alapján a főváros a mindenkori éves költségvetési lehetőségek függvényében tud forrást biztosítani a forgalomtechnikai üzemeltetői feladatokra, melynek keretében 2017-ben 46.000 m2 burkolati jel felújítására van lehetőség.</p> <p>A 2017. évi program megvalósítása jelenleg is folyamatban van, melynek részeként többek között a Bécsi út burkolati jelei is megújulnak mintegy 1787 m2-en. A bejelentésben szereplő Bécsi úti helyszínen a kivitelezés részben már megtörtént, illetve folyamatban van.</p>